



HEPU POWER CO., LTD.
合普动力股份有限公司

广东省肇庆国家高新区迎宾大道 26 号邮编：526238

www.gd-hepu.com TEL: 86-758-3623 288

FAX: 4008875666-161766

联络函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆”，我司说明如下：

我司生产的鼓式曳引机使用的制动器在结构上因设有机械式顶杆限位装置，松闸顶杆在电磁力的作用下不会产生摆动，制动器不存在卡阻的问题，只需参照我司《GZD 系列制动器维护保养手册》进行定期维护保养即可，若因松闸顶杆导致质量问题，我司愿承担相关费用。

